

### **APLICAÇÃO**

- Para cortes de aços, ferros, perfilados e tubos.

### **INSTALAÇÃO**

- A ligação da serra deve ser feita por um electricista especializado.
- Verifique se a tensão está correta antes de ligar o equipamento;
- Observar o sentido de rotação do motor ( sentido anti-horário);
- Apertar bem o disco de corte.

### **OPERAÇÃO**

- Após a fixação do material a ser cortado, ligar o motor e baixar gradualmente o disco até iniciar o corte;
- Manter a velocidade de corte constante.

### **SEGURANÇA**

- Não ligar o equipamento antes de fixar o material a ser cortado;
- Não baixar bruscamente o disco de corte, pois poderá quebrá-lo;
- Usar óculos de segurança, luvas de raspas, máscara e abafador de ruído
- Não permitir o transito de pessoas na área onde estiver instalado o equipamento.
- A limpeza, manutenção e colocação do disco só devem ser feitas com a chave geral desligada, evitando-se desta forma que a máquina seja ligada acidentalmente.
- É obrigatória a proteção das correias.

### **MANUTENÇÃO PREVENTIVA**

- Reapertar diariamente os parafusos;
- Lubrificar semanalmente a máquina.

### **USO ECONÔMICO**

- Usar o disco apropriado para cada tipo de material a ser cortado.